Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "БВК"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба главного технолога					
Технологический отдел					
Отдел САПР					
Модельный участок					
9. Модельщик по деревянным моделям 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Модельный уч; сл. ПБОТОС	
10. Модельщик по деревянным моделям 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Модельный уч; сл. ПБОТОС	
11. Модельщик по деревянным моделям 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Модельный уч; сл ПБОТОС	
12. Модельщик по деревянным моделям 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Модельный уч; сл. ПБОТОС	
13. Модельщик по деревянным моделям 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Модельный уч; сл ПБОТОС	
14. Модельщик по деревянным моделям 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС Модельный уч; сл. ПБОТОС.	
Служба главного инженера					
Отдел главного механика					
19. Дежурный слесарь-ремонтник 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
20. Дежурный слесарь-ремонтник 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
21. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
22. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
23. Электрогазосварщик 5 Разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	

	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОРМ; ОМТС; ПБОТОС.	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОГМ; ОМТС; ПБОТОС	
Отдел главного энергетика			постоянно		
24. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
25. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
26. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда (бригадир неосвобожденный)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
27. Дежурный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
28. Дежурный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
29. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
30. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
31. Дежурный слесарь-сантехник 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОГЭ; ПБОТОС.	

32. Дежурный слесарь-сантехник 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
33. Главный энергетик	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
34. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (бригадир неосвобожденный)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
35. Слесарь-сантехник (компрессорное производство) 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
36. Дежурный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
Отдел промышленной электроники					
37. Слесарь по КИПиА 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
38. Слесарь по КИПиА 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ОПЭ ; ПБОТОС	
Административно-хозяйственный участок					
Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды					
42. Начальник службы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
Служба директора по производству					
43. Заместитель директора по производству	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	

Плавильно-заливочный участок					
44. Заливщик металла 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
45. Заливщик металла 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
46. Машинист крана 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
47. Плавильщик металла и сплавов 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
48. Сталевар установки внепечной обработки стали 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
49. Начальник участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
50. Мастер участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
51. Мастер участка	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
52. Подручный сталевара электропечи (первый) 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
53. Огнеупорщик 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ; ПБОТОС	

	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
54. Сталевар электропечи 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
55. Заливщик металла 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
56. Огнеупорщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПЗУ ; ПБОТОС	
Формовочный участок					
57. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ФУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ф.У.; ПБОТОС	
58. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ФУ. ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ф.У ПБОТОС	
59. Сборщик форм 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
60. Сборщик форм 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
61. Сборщик форм 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
62. Мастер участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф. У ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У. ; ПБОТОС	

63. Мастер участка	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
64. Формовщик ручной формовки 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
65. Формовщик ручной формовки 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
66. Выбивальщик отливок 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
67. Выбивальщик отливок 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
68. Выбивальщик отливок 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
69. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
70. Формовщик ручной формовки (бригадир неосвобожденный) 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
71. Начальник участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Ф.У; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Ф.У ПБОТОС	
Термообрубной участок					
72. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т.З; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т.З; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т.З; ПБОТОС	
73. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т.З; ПБОТОС	

	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У ; ПБОТОС.	
74. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У ; ПБОТОС	
75. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
76. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
77. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. П. БОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. П. БОТОС	
78. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
79. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
80. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
81. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
82. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	постоянно	Т. У. ПБОТОС	

		рабочей зоны			
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У ; ПБОТОС	
83. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
84. Наждачник 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Т. У; ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	Т. У ; ПБОТОС	
85. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Т. У. ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
86. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
87. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
88. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
89. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ ; ПБОТОС	

90. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
91. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
92. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
93. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
94. Газорезчик 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
95. Газорезчик 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
96. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
97. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ; ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	постоянно	ТУ ПБОТОС	

		рабочей зоны			
98. Термист 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
99. Термист 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
100. Обрубщик 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ТУ ПБОТОС	
101. Обрубщик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ТУ ПБОТОС	
102. Транспортировщик в литейном производстве 3 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
103. Транспортировщик в литейном производстве 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
104. Мастер участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
105. Мастер участка	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
106. Начальник участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ТУ ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	
Планово-диспетчерский отдел					
Участок изготовления отливок в керамические формы					
109. Обрубщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ТУ ПБОТОС	

	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
	Применение виброгасящих рукавиц	Снижение уровня вибрации	постоянно	ПБОТОС	
110. Старший мастер участка	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
Служба коммерческого директора					
Отдел сбыта					
Отдел снабжения					
112. Транспортировщик-комплектовщик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
113. Транспортировщик-комплектовщик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
114. Кладовщик 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
Отдел эксплуатации автотранспорта					
119. Водитель погрузчика 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
120. Водитель погрузчика 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
Служба качества					
Лаборатория неразрушающего контроля					
126. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
127. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
Отдел технического контроля					
128. Контролер в литейном производстве 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	

	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ПБОТОС	
Испытательная лаборатория					
130. Станочник широкого профиля 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
131. Станочник широкого профиля 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	ПБОТОС	
Служба главного бухгалтера					

Дата составления: 06.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Пыхов Д.С.	06.11.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Уполномоченный по ОТ трудового коллектива		Цаава А.Н.	06.11.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник службы по работе с персоналом		Фролова С.Н.	06.11.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник службы ПБОТОС		Баранцев А.П.	06.11.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный инженер		Буланов С.В.	06.11.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4028		Бердюгин И.В.	06.11.18
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)